



## Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners:	Musterversicherung
Versicherungsscheinnummer:	unbekannt
Schadenummer:	17235896-1
Versicherungsnehmer:	Max Muster
(Unfallgegner)	Theodor-Heuss-Str.42
	650 Musterhausen
Kennz. des Unfallgegners:	
Schadentag / Schadenort:	06.05.17 Musterstadt
Name des Geschädigten:	Felix Lustlos
	Unfallstrasse.10
	65205 Musterhausen
Gutachten-Nr.:	03051017B

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben und beauftrage das o.g. Sachverständigenbüro ein Gutachten zur Schadensfeststellung zu fertigen.

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich, erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des am Unfall beteiligten Fahrzeuges an das o.g. Sachverständigenbüro aus dem obigen Unfallereignis ab.

Sie haben das Recht binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die og. Adresse senden.

Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bereits zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

12.05.2017

Datum



Gutachten-Nr.: 03051017B

16.05.2017

## Kurzgutachten

Auftraggeber / Fahrzeughalter : Felix Lustlos  
: Unfallstrasse 10  
: 761 Musterhausen

Versicherung des Unfallgegners : Musterversicherung  
: Versicheru. 69  
: 60185 Unfallstadt

Telefon : (601) 123-3456  
Versicherungsschein-Nummer : unbekannt  
Schaden-Nummer : 170000006-1

Versicherungsnehmer bzw. Halter : Max Muster  
: Theodor-Heuss-Str.42  
: 652 Musterstadt

Kennzeichen des Versicherungsnehmers :

Auftrag vom : 12.05.2017  
Ereignis vom / Ort : 06.05.2017 / Musterhausen  
Besichtigungsdatum / Ort : 12.05.2017 / Wiesbaden

Besichtigung durch : Herrn Bauer  
bei der Besichtigung anwesend : Auftraggeber

## Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer	€	1.089,96
19,0 % MwSt. aus den Reparaturkosten	€	207,09
<b>Reparaturkosten incl. 19,0 % MwSt.</b>	<b>€</b>	<b>1.297,05</b>

<b>Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)</b>	<b>€</b>	<b>50,00</b>
<b>Mietwagenklasse</b>		<b>05</b>

Wiederbeschaffungswert : ausreichend.  
Reparaturdauer : voraussichtlich 1-2 Arb.-Tg.

Dieses Kurzgutachten umfasst: 6 Seiten  
3 Fotos

Blatt 1



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 03051017B

16.05.2017

REPARATUR - AUFSTELLUNG NR 03051017B

16.05.2017

KUNDE HERR Felix Lustlos  
Unfallstr .10 6583 Musterfeld

AKTENZEICH 03051017B

FABRIKAT VW TOURAN (1T) TDI GOAL

FZ-IDENT-NR WVGZZZ100000000697 AMTL KZ WI-FL 007 TYP-CODE 06 55 19

ZUL DATUM 16.03.2006

ANNAH-DATUM 12.05.2017

AUSFUEHRUNG AB 02.2006 DACHRELING CLIMATIC

ZUSATZHEIZUNG SICHTFENSTER FG-NR FENSTERHEBER ELEKTR

SEITEN/HECKSCH ABGED 8 LAUTSPRECHER NEBELSCHEINWERFER

WISCHER GLEICHLAUF BEIF-SITZ HOEHNENVER KLAPPSITZE HINTEN

CHECK-PAKET KOMFORTSITZE LORDOSENSTUETZE

R-LEHNE V KLAPPBAR OELSTANDANZEIGE MITTELARMLEHNE VORN

GENERATOR 140 AMP 1896CCM 77KW GETRIEBE 6-GANG

DIESELPARTIKELFILTER GESCHW-REGELANLAGE REIFEN 195/65 R15..H

ALURAEDER 6.5 J X 16 NOTRAD PLATZSPAREND RADIO/NAVIG RNS 300

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =105.00 EUR/STD

PREIS/KL 2 =105.00 EUR/STD

PREIS/KL 3 =105.00 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
55 22 19 00	DECKEL V AUS-/EINBAUEN UMFASST: DECKEL EINSTELLEN	2	7	73.50
55 22 55 53	DECKEL V ERSETZEN (DECKEL AUSGEBAUT) UMFASST: AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE	2	5	52.50
51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	21.00
51 01 75 50	DECKEL V HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	10.50

## LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB. - PREIS
0471	DECKEL V NEUTEILLACK ST I	20	
	LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB. - PREIS
	FAKTOR 115.00 EUR/STD		
	LACKIERZEIT	20	
	VORBE. METALL-LACKIERUNG	5	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN	3	
	VORBE. FAREMUSTER		3
	GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	31	356.50

SYSTEM AUDATEX

Blatt 2



# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 03051017B

16.05.2017

REPARATUR - AUFSTELLUNG NR 03051017B

16.05.2017

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACKIER-MATERIALKOSTEN  
NEUTEILLACKIERUNG

PREIS  
139.00

MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG  
MAT-KONST. FAREMUSTER

32.10

-----  
E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.05.2017 / 01

LEIT-NR

BEZEICHNUNG

TEILE-NR

PREIS

0471

KLAPPE V

1T0 823 031 D

352.00

SYSTEM AUDATEX

Blatt 3





# SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro  
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 03051017B

16.05.2017

REPARATUR - AUFSTELLUNG NR 03051017B

16.05.2017

ZUSAMMENFASSUNG	EUR	EUR
-----		
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2 12 AW X 105.00 EUR/STD	126.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		126.00
NEBENKOSTEN		
HOHLRAUMKONSERV.		
LOHN KL 3 3 AW X 105.00 EUR/STD	31.50	
MATERIAL	5.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		36.50
LACKIERUNG		
ARBEITSKOSTEN	356.50	
MATERIALKOSTEN	174.20	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....		530.70
ERSATZTEILE	352.00	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)	7.04	
SCHWEMM-MATERIAL ( 2.0% VOM ARBEITSLOHN)	2.52	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		361.56
REPARATURKOSTEN OHNE ENTSORGUNG		1 054.76
ENTSORGUNG ( 10.00% VON ERSATZTEILEN)	35.20	
GESAMTSUMME ENTSORGUNG .....		35.20
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....		1 089.96
-----		-----
MWST 19.00 %		207.09
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....		1 297.05

## ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT \* = ANWENDERANGABEN  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX LIZENZ = APWAXBAU  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN

SYSTEM AUDATEX

Blatt 4



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 03051017B

16.05.2017

## Fotodokumentation



Bild 1: Diagonalansicht vorne rechts



Bild 2: Übersichtsaufnahme Schadenbereich Motorhaube



- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Gutachten-Nr.: 03051017B

16.05.2017

## Fotodokumentation



Bild 3: Detailaufnahme Motorhaube im vorderen Bereich geknickt sowie Delle an der Abschlusskante