



SVB-BAUER

Kraftfahrzeug-Sachverständigen-Büro
Frank Bauer

- Schadensgutachten
- Wertgutachten
- Fahrzeugbewertungen
- PKW / NFZ Young & Oldtimer

Prüf-Checkliste/Protokoll (UVV-Prüfung BGV D29) PKW/Leichttransporter

Angaben zum Fahrzeughalter

Fahrzeughalter: Mustermann GmbH
Straße: Musterweg 14
Plz/Ort: 61234 Musterhausen

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller/Modell: VW Touran
amtl. Kennzeichen: RÜD-MU 234
Km-Stand: 128150
Fahrgestellnummer: WVGZZZ1TZ6W000079

Verkehrssicherheit/ Arbeitssicherheit / Ausrüstung	i.O	n. i.O.	Mängelbeschreibung/Behebung
Zustand/Funktion der lichttechnischen Einrichtung	x		
Zustand/Funktion Scheibenwischer/ Waschanlage	x		
Zustand/Funktion Spiegel	x		
Zustand Verglasung (Beschädigung/freie Sicht)		x	Steinschlag Frontscheibe
Funktion Hupe/Signalhorn	x		
Zustand/Funktion der Bremsen (Bremsbeläge/ Handbremse/ Bremsleitungen...)	x		
Zustand/Funktion Lenkung inkl. Hydraulikanlage	x		
Profiltiefe / Zustand Bereifung / Winter / Sommer / Ersatzrad	x		
Reifendruck/Ventilkappen	x		
Radmutter/Bolzen	x		
Befestigung Sitze	x		
Zustand/Funktion Sicherheitsgurte	x		
Fahrzeugheizung/Lüftungseinrichtung/Kühlgeräte	x		
Sichere Befestigung von zulässigen Aufbauten			
Befestigung/Funktion Freisprecheinrichtung	x		
Abgasanlage (Dichtheit)	x		
Warnweste/Warndreieck vorhanden	x		
Verbandskasten vorhanden (auch Verfallsdatum beachten)	x		06/2020
Einrichtungen zur Ladungssicherung			
Sicherung gegen unbefugte Benutzung (Schlösser)	x		
Befestigung sonstiger Einbauten wie Navigeräte...	x		
Betriebsanleitungen vom Hersteller vorhanden	x		

Prüfdatum: 20.06.2018

Name und Anschrift des Prüfers: Frank Bauer
Soonwaldstr.19
65205 Wiesbaden

Unterschrift des Prüfers:

Unterschrift des Fahrzeughalter/Bevollmächtigter: